



ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Коцюбинського, 6 м. Полтава, 36039, тел/факс: (0532) 60-68-01
e-mail: polt@dei.gov.ua web: www.deipl.gov.ua Код ЄДРПОУ 38019348

28.11.2017 № 4376/01-18/08-17 На № _____ від _____

ПОГ «Інформаційне агенство
«Енерголайф»

36020, м. Полтава, вул. В. Козака, 2а

Про розгляд
запиту на інформацію

Державною екологічною інспекцією України відповідно до норм Закону України «Про доступ до публічної інформації» розглянуто запит на інформацію від 22 листопада 2017 року №9, надісланий ПОГ «Інформаційне агенство «Енерголайф» та надається наступна інформація.

На розгляд до Державної екологічної інспекції у Полтавській області (далі – Держекоінспекція) надійшла телефонограма Головного управління ДСНС України у Полтавській області щодо звернення гр. Муравйов О. М. стосовно забруднення нафтопродуктами струмка, що знаходиться поблизу буд. 7, по вул. Рябушанська м. Полтава.

Державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Полтавської області у присутності заступника начальника затону – начальника 2ДПРЧ 1ДПРЗ ГУ ДСНС України у Полтавській області Майфат І. М., головного спеціаліста Київського райвиконкому Мохур О.В. та голови вуличного комітету Сіненко було здійснено виїзд з метою перевірки фактів, викладених у вищевказаному зверненні.

При натурному обстеженні струмка, що знаходиться поблизу буд. 7 та буд. 20 по вул. Рябушанська м. Полтава встановлено, що вода в струмку мутна, на поверхні водойми маслянисті плями нафтопродуктів, у повітрі відчутний характерний запах нафтопродуктів. На момент обстеження осіб, що здійснюють скид речовин з характерним запахом нафтопродуктів та балансоутримувача або користувача водойми не встановлено.

Також обстежено земельну ділянку поблизу вул. Половка, що межує з залізничною колією, на вказаній земельній ділянці знаходиться залізобетонний стічний колектор заповнений речовиною з характерним запахом нафтопродуктів, з якого витікають стоки в яр, який з'єднаний з водним об'єктом (струмком). На момент обстеження осіб, що здійснюють скид речовин з характерним запахом нафтопродуктів через вищевказаний колектор, його балансоутримувача або користувача не встановлено.


З метою підтвердження (заперечення) факту забруднення струмка нафтопродуктами відібрано три проби води, згідно акта відбору проб від 21.11.2017 №18.

Вимірювання у відібраних пробах вод будуть проведені в термін встановлений відповідними методиками вимірювань показників складу та властивостей вод та за наступними показниками: завислі речовини, сухий залишок, хімічне споживання кисню

(ХСК), біологічне споживання кисню (БСК), амоній-іони, водневий показник, жорсткість, залізо загальне, нафтопродукти (вуглеводні неполярні), нітрат-іони, нітрит-іони, сульфат-іони, фосфат-іони, хлорид-іони.

Матеріали направлено до Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області за фактом скиду в струмок речовин з характерним запахом нафтопродуктів з метою встановлення осіб, що здійснюють скид речовин з характерним запахом нафтопродуктів через вищевказаний колектор в струмок, балансоутримувача або користувача вказаного колектора.

В.о. начальника



В. Бучнева

Карандіна
(0532) 56-03-96